

ZŁĄCZE SŁUPOWE 4 - TOROWE typu TB-2 4-WAY CONNECTION BOX type TB-2 ВВОДНЫЙ ЩИТОК 4 - ПУТЕВОЙ ТИПА ТВ-2

Parametry techniczne:


- Napięcie znamionowe 500/250V
- Prad znamionowy 80/16A
- Druga klasa ochronności
- Stopień ochrony IP 54
- Przekrój przewodów zasilających 4x10... 4x35 mm² dla Cu 4x16... 4x35 mm² dla Al
- Przekrój przewodów wyjściowych (do zasilania oprawy ośw.) dwa przewody max.3x2,5mm²
- Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik D01/E14 maks. 16A/400V
- Sposób mocowania w słupie zgodnie z normą DIN - 49778
- Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Technical parameters:

- Nominal voltage 500/250V
- Nominal current 80/16A
- Class I
- Protection degree IP 54
- Powercable' cross-section 4x10... 4x35 mm² dla Cu 4x16... 4x35 mm² dla Al
- Output cable cross-section (for feeding the luminaire) two wires max.3x2,5mm²
- Luminaire protection fuse D01/E14 max. 16A/400V
- Method of assembling inside the post according to norm DIN - 49778
- Product meets the safety requirements included in: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Технические пераметры:

- -напряжение 500/250V
- -номинальный ток 80/16А
- -второй класс изоляции -степень защиты IP 5
- -разрез питательных проводов
- 4x10...4x35 mm для Си
- 4x16...4x35 mm² для Аі
- -разрез выходных проводов
- (для питания светильников)два проводы макс.3x2,5 mm²
- -обеспечение светильников предохранители D01/E14 макс. 16A/400 V
- -Способ монтажа в опоре согласно норме DIN 49778
- Изделие исполняет требования бесопасности заключены в:
- PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011



Przetłoczenie w podstawie dolnej przygotowane do wybicia otworu do przeprowadzenia przewodu ochronnego lub uziemiającego (w komplecie ze złączem jest uszczelka do uszczelnienia tego przewodu).

Overpress base is prepared for striking the hole for leading the protective or earthing wire (gasket for sealing this wire is provided with connection-box)

В корпусе вводного щитка имеется возможность сделать дополнительное отверстие для питающего или заземляющего кабеля. В комплект щитка входит специальная прокладка для этого отверстия в целях сохранения степени защиты.

- 1. Schematy połączeń przewodów w układzie TN-C
 - 1. Diagram of cable connection in TN-C system
 - 1. Схема соединений проводов в системе ТN-С
- a) Przewody YDY 2x2,5mm² do oprawy w II klasie izolacji
- a) Cables YDY 2x2,5mm² for luminaire in insulation class II
- а) проводы YDY 2x2,5 mm² для светильника во II классе изоляции


D01 2-16A


L2

L3

- b) Przewody YDY 3x2,5mm² do oprawy w I klasie izolacji
- b) Cables YDY 3x2,5mm² for luminaire in insulation class I


b)проводы YDY 3x2,5 mm2 для свеильника в I классе изоляции







Minimalna średnica wewnętrzna słupa 94 mm Minimum column internal diameter: 94 mm Минимальный внутренний диаметр опоры 94 мм


- 2. Schematy połączeń przewodów w układzie TT
- 2. Diagram of cable connection in TT system
- 2. Схема соединений проводов в системе ТТ
- a) Przewody YDY 2x2,5mm² do oprawy w II klasie izołacji
- a) Cables YDY 2x2,5mm² for luminaire in insulation class II
- а) проводы YDY 2x2,5 mm²для светильника во II классе изоляции
- b) Przewody YDY 3x2,5mm² do oprawy w I klasie izolacji
- b) Cables YDY 3x2,5mm² for luminaire in insulation class I
- b) проводы YDY 3х2,5 mm²для свеильника в I классе изоляции





SPOSÓB MONTAŻU ZŁĄCZA SŁUPOWEGO CONNECTION-BOX INSTALLATION METHOD Способ монтажа вводного щитка






Wykrecić śruby dociskowe Screw in the tightening screws Выкрутить стопорные болта

Zdjąć pierwszą izolację kabla na długości 200 mm i umieścić go w złączu Remove 200mm of cable sheath and insert in terminal

Снять первую изоляцию кабеля на длине 200мм и поместить его в вводному щитку


Zdemontować pokrywę zewnętrzną i pośrednią złącza Disassemble the external and the intermediate cover








Odchylić żyły i uformować do zacisków Spread the wires and position them in the terminals Отклонить жилы и сформировать к зажимом




Obciąć żyły kabla na odpowiednią długość Cut the cable conductors at suitable length Обрезать жилы кабеля на соответствущую длину



Zdjąć warstwę izolacyjną z żyły kabla na długości 30 mm


Remove the 30 mm of sealing from cable conductors Снять изоляционный слой с жилы кабеля на длину 30 мм




Wkręcić śruby dociskając żyły kabla Screw in the screws tightening the cable conductors Вкрутить болта прижимая жилы кабеля




Połączyć przewody zasilające z oprawą oświetleniową Connect powercabels with luminaire Подключить питательные проводы со светльником




Zamontować pokrywę pośrednią Install the intermediate cover Монтировать косвенную крышку





Zamontować wkładkę topikową wraz z główką bezpiecznikową Install the fuse-socket together with the fuse-element Монтировать предохранителя вместе с головками предохранители



Zamontować pokrywę zewnętrzną Install the external cover Монтировать внешнюю крышку

- Ze względów bezpieczeństwa nie stosować złącza bez pokryw pośredniej i zewnętrznej.
- Wymiana bezpiecznika odbywa się tylko przy zdemontowanej pokrywie zewnętrznej.

- Because of safety reasons, do not use connection-box without intermediate and external covers.
- Cover is only removed when changing the fuse.

- По причине бесопасности не уротреблять вводного щитка бес косвенной и внешней крышки
- Замена предохранителя происжодить только при демонтажной внешней крышке